

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA SOSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0260-43	FECHA:	17/05/2024



Foto: Mejoramiento de Techo. (cambio de lamina)



foto 2: Cambio de techo



foto 3: cambio de chapa



foto 4: sustitucion de piso



foto 5: sustitucion de canales de bajada de agua



foto 6: sustitucion de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA SOSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0260-43	FECHA:	17/05/2024



foto 7: reparacion de circuito eléctrico



foto 8: sustición de deposito de agua



foto 9: sustitucion de plancha artesanal



foto 10: reparación de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

