

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0261-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lámina troquelada



Foto 2: mantenimiento y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: sutitución de puertas



Foto 4: sustitución de vidrios y mejoramiento a balcones de metal.



Foto 5: mejoramiento de bajada de agua pluvial




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.C.



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

