

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0261-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: mantenimiento y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: sustitución de vidrios y mejoramiento a balcones de metal



Foto 5: mejoramiento de bajadas de agua pluvial




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

