

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0263-43	FECHA:	17/05/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CEMENTO LÍQUIDO COCINA Y AULAS




FOTO 5: PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 6: SUSTITUCIÓN SANITARIOS, LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aldea Lorez Ambar
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela O. M. Aldea Chapala, Culico, Huehuetenango.
Consejo de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela O. M. Aldea Chapala, Culico, Huehuetenango.
Aldea Chapala Culico

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0263-43	FECHA:	17/05/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO




FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA, CHIMENEA Y PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---