

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0263-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO EN COCINA Y AULAS



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Lores Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia
Escuela O.R.M. Aldea Chapalá, Cuilco, Huehuetenango

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Aldea Chapalá, Cuilco, Huehuetenango

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0263-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA, CHIMENEA Y PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aida Lopez Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF

**Consejo de
Padres de
Familia**

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

