

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0263-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2:



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO EN COCINA Y AULAS



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia López Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OP

Consejo de
Padres de
Familia

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0263-43	FECHA:	30/08/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE





Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA, CHIMENEA Y PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Consejo de
 Padres de
 Familia


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

