



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0270-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Lámina: sustitución de lamina se encuentra en mal estado oxidada y con agujeros



Foto 2: Sustitución de sostenimiento de reglas de madera por costaneras.



Foto 3: Sanitarios: Mejoramiento de servicios sanitarios techo y puertas



Foto 4: Pisos: sustitución de piso rustico por piso granito



Foto 5 : Sustitución de inodoros



Foto 6: Lavamanos: Reparación de lavamanos e instalación de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0270-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Porton: sustitución de porton



Foto 8: Circulado: Mejoramiento de circulado



Foto 9: Deposito de agua: Sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Técnico	
---	---