



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0270-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Lámina: sustituida



Foto 2: Costaneras instaladas.



Foto 3: Sanitarios: lamina, costaneras y puertas instaladas



Foto 4: Pisos: sustituidos



Foto 5: Sanitarios: inodoros instalados



Foto 6: lavamanos: Reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0270-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Porton: instalado



Foto 8: Circulado: mejorado






Foto 9: Deposito de agua: sustituido



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---