

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis La Ceñidura, aldea Vuelta Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-1619-43	FECHA:	17/11/2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE PARED DE COCINA




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PINTURA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




Foto 5: CAMBIO DE ROTOPLAST




Foto 6: CAMBIO DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlota Morales Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

