



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Batal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5144-43	FECHA:	29/11/2024



FotF 1: Puertas



Foto 2: Ventanas, canales y pintura



Foto 3: Sustitucion de accesorios



Foto 4: Muro perimetral




Foto 5: Red de electricidad




Foto 6: Rotoplast

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Ramírez Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

