

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIÁNGULO LIMONAR, ALDEA YERBA BUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7180-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 4: CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mayra Bartolón ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPR



Amel Juncos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIÁNGULO LIMONAR, ALDEA YERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7180-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE 3 HORNILLAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE METAL MAS VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mayra Barbatón Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amel Fuentes

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

