

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	22/11/2024




FOTO 1: PREPARANDO AMBIENTES PARA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




FOTO 2: SUSTITUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES



FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES



FOTO 5: MEJORAMIENTO DE 3 MOJINETES, CONSTRUCCIÓN DE 2 COLUMNAS Y 3 VIGAS HORIZONTALES



FOTO 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Pe mt.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 7: SUSTITUYENDO MURO PERIMETRAL EN LA PARTE PONIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO



FOTO 8: SUSTITUYENDO MURO PERIMETRAL EN LA PARTE



FOTO 9: APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Pen MT

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

