

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA CHACULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0010-43	FECHA:	12/06/2024




Foto No. 1 Sustrucción de lámina por lámina



Foto No. 2 Sustrucción de piso a piso cerámico




Foto No. 3 Sustrucción de base y pintura de estructura metálica.



Foto No. 4. Sustrucción total de lámina por lámina.




Foto No. 5 Mantenimiento de estructura metálica.




Foto No. 6 Sustrucción total de piso a piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público