

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA CHACULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0010-43	FECHA:	20/07/2024



Foto No. 1 Sustitución de lámina por lámina



Foto No. 2 Sustitución terminada de lámina por lámina.




Foto. No. 3 Sustitución de base y pintura de estructura metálica.



Foto No. 4 Sustitución de base, ya terminada y pintura.



Foto No. 5 Mantenimiento de estructura metálica.




Foto No. 6 Mantenimiento y pintura de estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

