

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA CHACULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0010-43	FECHA:	15/08/2024



Foto No. 1 Sustrucción de lámina por lámina



Foto No. 2 Sustrucción terminada de lámina por lámina.



Foto No. 3 Sustrucción de torta de cementeo por piso



Foto No. 4 Sustrucción de piso de cemento por piso ya terminada.




Foto No. 5 Sustrucción de torta de cemento por piso



Foto No. 6 Sustrucción de piso de cemento por piso ya terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---