



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Concepción.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0011-43	FECHA:	26/07/2024




Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: Sustitución de chapas



Foto 5: Sustitución de estructura de techo




Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

