

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	16/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MATA DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yanely Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OFE	Consejo de Padres de Familia EORM Aldea La Esperancita Nentón, Huehuetenango	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFE - EL RURAL BELLA ALDEA LA ESPERANCITA DIRECCION
--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	16/09/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>Yandely Rebeca M.C.</u> Firma y sello del Presidente de la OPF	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

