



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIPÁ, ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0013-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Remozamiento para la cocina a la cual se aplicará una sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 2: a la cocina se le aplicará Sustitución de puerta, Pintura en muros exteriores e interiores de la cocina



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 4: Re reparará todo el perímetro de la escuela para un mejor cuidado del centro educativo.



Foto 5: Sustitución de pila de dos lavaderos de la cocina




Foto 6: Sustitución de planchas de tres hornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

