

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0014-43	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto 1: Para la colocación de lámina



Foto 2: para estructura de techo



Foto 3: Mantenimiento y colocación de puertas de metal



Foto 4: Para colocación de ventanas



Foto 5: Para colocación de piso de torta de concreto




Foto 6: pintura en muros en interiores y exteriores


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brandy Lopez Cobon

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0014-43	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto 7: Lijado y pintado en servicios sanitarios



Foto 8: para cambio de vidrios y mantenimiento de estructuras de ventanas



Foto 9: para reparación de plancha de patio



Foto 10: para repello de paredes




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Brendy Lopez Cobay</i> Firma y sello del Presidente de la OPE			
--	---	---	---