



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0014-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto1: colocación de lámina



Foto 2: estructura de techo



Foto 3: elaboración de puerta de metal



Foto 4: elaboración de ventanas



Foto 5: Para colocación de piso de torta de concreto




Foto 6: pintura en muros en interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Brendy Lopez Coban

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0014-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto7: Lijado y pintado en servicios sanitarios



Foto 8: mantenimiento de estructuras de ventanas



Foto 9: reparación de plancha de patio



Foto 10: repello de paredes

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Brendy Lopez Cobon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

