

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0014-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: colocación de lámina



Foto 2: estructura de techo



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: colocación de ventanas



Foto 5: piso de torta de concreto



Foto 6: pintura en muros en interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brandy Lopez Cobarrubias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0014-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 7: Lijado y pintado en servicios sanitarios



Foto 8: cambio de vidrios y mantenimiento de estructuras de ventanas



Foto 9: reparación de plancha de patio



Foto 10: repello de paredes


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brendy Lopez Coben

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

