

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | NENTÓN          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA YICHKANAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0020-43 | FECHA:                         | 29/07/2024      |



Foto 1: Techo en malas condiciones.



Foto 2: Piso en malas condiciones.



Foto 3: Repello en malas condiciones.



Foto 4: Sanitarios en malas condiciones.



Foto 5: Falta de instalación eléctrica




Foto 6: Falta de instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*B.P.O.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

