



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHKANAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0020-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Reparación de techo.



Foto 2: Reparación de piso.




Foto 3: Reparación de repello.




Foto 4: Reparación de repello.



Foto 5: Reparación de sanitarios.



Foto 6: Reparación de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

306

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

