



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHKANAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0020-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Techo reparado.




Foto 2: Piso reparado.




Foto 3: Repello reparado.




Foto 4: Repello reparado.



Foto 5: Instalación Eléctrica reparada.




Foto 6: Implementación de deposito de agua y pila instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

306

Firma y sello del Presidente de la OPR



QSD

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

