

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO          | MUNICIPIO:                     | NENTON            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL AGUACATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0031-45          | FECHA:                         | 29/11/2024        |



Foto 1: Mejoramiento de pared .



Foto 2: Mejoramiento de pared.



Foto 3: Sustitucion ventanas de metal.



Foto 4: Sustitucion ventanas de metal .



Foto 5: Mejoramiento de pared



Foto 6: Sustitucion lamina por lamina / sustitucion estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

