



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0037-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Puertas de Metal



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Pintura en Muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de Inodoro



Foto 5: Muro Perimetral




Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0037-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 7: Repello en Muro



Foto 8: Reparación de Muro de Contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público