

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0047-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 1: Techo en malas condiciones.



Foto 2: Losa de patio en mal estado.



Foto 3: Muro perimetral en malas condiciones.



Foto 4: Baño en mal estado.




Foto 5: Puerta en mal estado.



Foto 6: Piso en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0047-43	FECHA:	31/08/2024



Foto: 7 Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

