

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Reparación de muros de cocina



Foto 2: Reparación de muros de cocina



Foto 3: Reparación de Baquetas



Foto 4: Reparación de banquetas




Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y actualizar el número de hojas.

G.B.B.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	12/11/2024



Depocito de agua



Foto 2: Depocito de agua



Foto 3: Estufa artesanal



Foto 4: Estufa artesanal



Foto 5: Balcones



Foto 6: Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del representante del Consejo de Padres de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Reparación de muros de cocina



Foto 2: Reparación de muros de cocina



Foto 3: Reparación de Baquetas



Foto 4: Reparación de banquetas




Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	12/11/2024



Depocito de agua



Foto 2: Depocito de agua



Foto 3: Estufa artesanal



Foto 4: Estufa artesanal



Foto 5: Balcones



Foto 6: Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Reparacion de muros de cocina



Foto 2: Reparacion de muros de cocina



Foto 3: Reparación de Baquetas



Foto 4: Reparacion de banquetas



Foto 5: Reparacion de muro perimetral



Foto 6: Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	12/11/2024



Depocito de agua



Foto 2: Depocito de agua



Foto 3: Estufa artesanal



Foto 4: Estufa artesanal




Foto 5: Balcones



Foto 6: Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

