

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Puertas de metal




Foto 2: Puertas de metal



Foto 3: Balcones



Balcones



Foto 5: Banquetas



Banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello del Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Techo de lamina troquelada



Foto 2: techo de lamina troquelada



Foto 3: Piso de granito dañado



Foto 4: Muro perimetral



Foto 5: Torta de concreto



Foto 6: Torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Puertas de metal




Foto 2: Puertas de metal



Foto 3: Balcones



Balcones



Foto 5: Banquetas



Banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Techo de lamina troquelada



Foto 2: techo de lamina troquelada



Foto 3: Piso de granito dañado



Foto 4: Muro perimetral



Foto 5: Torta de concreto



Foto 6: Torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MINTED ALDEA PALEGUA DIRECCIÓN NENTÓN, HUEHUETENANGO
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Puertas de metal



Foto 2: Puertas de metal




Foto 3: Balcones



Balcones





Foto 5: Banquetas



Banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0298-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Techo de lamina troquelada



Foto 2: techo de lamina troquelada



Foto 3: Piso de granito dañado



Foto 4: Muro perimetral



Foto 5: Torta de concreto



Foto 6: Torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---