

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte



Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: sustitución de piso de torta



Foto 6: reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: mantenimiento a porton



Foto 8: reparación de muro perimetral

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

