

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte



Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: sustitución de piso de torta




Foto 6: reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: mantenimiento a porton



Foto 8: reparación de muro perimetral




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

