

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0300-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Sustrucción de postes de madera por columnas de cemento con tres hiladas de block



Foto 4: Sustrucción de Lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Colocación de media pared con ventanas de maya metálica y piso de concreto.



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento.




Foto 6: Sustrucción de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

