



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0301-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de planchas de concreto de patio, cancha polideportiva



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal



Foto 3: Sustitución de ventana balcon de metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Sustitución de azulejo en muebles de cocina.



Foto 6: Sustitución de planchas de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Montijo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

