



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                                |                                |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                  | MUNICIPIO:                     | NENTÓN             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM "EMILIO ARENALES CATALÁN" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0301-43                  | FECHA:                         | 30/11/2024         |



Foto1: Sustrucción de planchas de concreto de patio, cancha polideportiva



Foto 2: Sustrucción de soporte de madera por soporte de metal




Foto 3: Sustrucción de ventana balcon de metal y puertas de meal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Sustrucción de azulejo en muebles de cocina.



Foto 6: Sustrucción de planchas de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

  
Firma y Sello Director del Centro Educativo Público