

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chanquejélvé	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanquejélvé.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Reparacion de cocina.





Foto 2: sustitución de plancha de tres hornillas



Foto 3: Sustitucion de piso de granito.



Foto 4: Mejoramiento de cisterna de deposito de agua.



Foto 5: sustitución de accesorios de cisterna de deposito de agua.



Foto 6: sustitucion de canales de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matias miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chanquejelvé	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanquejelvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 7: Reparacion de banqueta de concreto




Foto 8: Repello de paredes de baños.



Foto 9: Sustitución de accesoris para baños.




Foto. 10: Pintura en paredes exterior e interior de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matías Miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

