

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANQUEJELVÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	4/12/ 2024



Foto1: Reparacion de cocina.




Foto 2: sustitucion piso de granito



Foto 3: Mejoramiento de cisterna de deposito de agua.



Foto 4: Sustitucion de accesorios de de posito de agau



Foto 5: Sustitucion de canales de PVC




Foto 6: Reparacion de banquetas de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

matías miguel Pedraza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANQUEJELVÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Repello paredes de baños.



Foto 8: sustitucion de accesorios para baños.



Foto 9: Pintura enparedes exteriores e interiores de la cocina.




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Matías Miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

