

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANQUEJELVÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	4/12/2024




Foto1: se Mejoro dentro de la cocina cocina





Foto 2: se sustituyo piso de granito




Foto 3: se mejoro el cisterna de deposito de agua.



Foto 4: Se sustituyo accesorios para el deposito de agua.



Foto 5: Se sustituyo canal de metal por canal de PVC




Foto 6: Se mejoro 20 metros de banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Matias miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANQUEJELVÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se repello 7 baños y una duchas y pintado.



Foto 8: Se sustituyo 7 tanques de inodoro y sus accesorios



Foto 9: Se pinto las paredes de la cocina exterior e interior




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matías Miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

