



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subajasún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0307-43	FECHA:	12/08/2024




Foto 1: Reparación de lámina.




Foto 2: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 3: Reparación de puertas.



Foto 4: Reparación de ventanas.




Foto 5: Reparación de piso.



Foto 6: Reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

