

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0310-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 2: Piso




Foto 3: Cubierta de lámina y estructura de techo




Foto 4: Piso



Foto 5: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

