

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0310-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 2: Piso



Foto 3: Cubierta de lámina y estructura de techo




Foto 4: Piso



Foto 5: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

