

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0311-43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: avance de cubierta de lámina




Foto 2: avance de cubierta de lámina



Foto 3: piso, avance de torta de cemento .



Foto 4: puerta. Avance de puesta de puertas



foto 5: avance de reparación de sistema eléctrico



foto 6: avance de reparación de sistema eléctrico

Observación:

Baltazar Gómez García
Baltazar Gómez García
Firma y sello del Presidente de la OP



Miguel Ángel Hernández Torres
Miguel Ángel Hernández Torres
Firma y Sello Director Centro Educativo

