

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0311-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: cubierta de lámina finalización



Foto 2: Puerta finalización



Foto 3: Puerta, Finalización .



Foto 4: piso . Finalizado



foto 5: Reparación de sistema eléctrico , finalizado , un corredor de aulas



foto 6: Reparación de sistema eléctrico, finalizado, interior de un módulo

Observación:

Firma y sello del Presidente de la Comisión <i>Baltazar</i> Baltazar Gómez García CONSEJO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Firma y Sello Director Centro Educativo <i>Miguel Ángel Hernández</i> Miguel Ángel Hernández Tzuc DIRECCIÓN
--	--