



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANQUINTIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0314-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Reparación de lámina.



Foto 2: Reparación de sanitarios.



Foto 3: Reparación de drenaje.



Foto 4: Aplicado de pintura.





Foto 5: Instalación de pila.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANQUINTIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0314-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 7: Reparación de piso.



Foto 8: Reparación de puertas.




Foto 9: Reparación de techo.




Foto 10: Reparación de muro perimetral.



Foto 11: Reparación de cisterna.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

