

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bilil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0315-43	FECHA:	13 de noviembre de 2024



Foto1: Los señores se encuentran quitando el techo en la primer fotografía y en la segunda se encuentran colocando el techo.



Foto 2: El albañil se encuentra detallando paredes y columnas para colocar los balcones.



Foto 3: La cocina ya cuenta con el entortado de cemento y la colocación del mosaico granito.



Foto 4: La cocina ya cuenta con mesa y lavatrastos.



Foto 5: Los señores en la cocina se encuentran repellando todas las paredes.



Foto 6: colocación de techo y piso en el pasillo hacia los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea Bilil, Nentón, Huehuetenango	Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Bilil, Nentón, Huehuetenango
--	--