

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bilil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0315-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: la cosina se encuentra terminada con techo, reppello y pintura en las paredes dentro y fuera.



Foto 2: Mesa de concreto, lava trastes y tanque terminados juntamen te radeado de los balcones.



Foto 3: La cocina ya cuenta con el mosaico granito y los fogoes terminados con parrillas de huerro.



Foto 4: Los muros interiores y exteriores ya estan pintados



Foto 5: Las aulas ya cuentan con balcones para mayor seguridad



Foto 6: el pasillo a los baños ta cuenta con piso de torta de concreto y colocación de techo con estructuras metálicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

