

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	B-05-0316-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/11/2021.

 Foto 1: Sustrucción de puertas	 Foto 2: Reparación de muro
 Foto 3: Reparación de cableado	 Foto 4: Sustrucción de portón
 Foto 5: Reparación de cocina	 Foto 6: Sustrucción de piso

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura Planificador de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma