

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0318-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 1. Reparación de muro perimetral de block con malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 2. Reparación de muro perimetral de block con malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 3. Reparación de malla galvanizada.



FOTO 4. Reparación de malla galvanizada.



FOTO 5. Reparación de cuneta de concreto.



FOTO 6. Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0318-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 7. Sustitución de focos ahorradores en corredores.



FOTO 8. Sustitución de lámparas en las aulas.



FOTO 9. Reparación de cableado eléctrico.



FOTO 10. Sustitución de accesorios de inodoro.



FOTO 11. Sustitución de tubería lineal principal.



FOTO 12. Sustitución de llaves de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la RDAFMixta



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

