

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0320-43	FECHA:	22/11/2024




Foto1: Cubierta de lámina




Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación de cocina



Fotografía 7: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Sebastian López
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

