



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0322-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral



Foto 2: Sustitución de puerta, mantenimiento a porton de metal y Pintura en muros.



Foto 3: Reparación de piso.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial.



Foto 5: Reparación de techo.



Foto 6: Sustitución de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Baltazar manuel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

