



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Nentón            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ojo de Agua |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0322-43 | FECHA:                         | 28/11/2024        |




Foto 1: Muro Perimetral terminado



Foto 2: Puerta, Porton de metal y Pintura terminado.



Foto 3: Piso reparado.



Foto 4: Bajada de agua pluvial instalado.



Foto 5: Techo terminado.



Foto 6: Pila sustituida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Baltazar manuel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

